

Risico's



Verplettering
Bewegende onderdelen



Elektrocutie
Delen onder spanning
Elektrisch risico



Snee
Scherpe onderdelen



Musculoskeletale aandoeningen
Onhandige houdingen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Algemeen



Werkledij

Veiligheidshandschoen



Veiligheidsschoen



Specifiek



Oordopjes of oorkappen




Veiligheidsbril



10 gouden regels

- Raadpleeg de installatieplannen van de machine



- Respecteer de vergrendelingsprocedures van de machine



- Indien het behoud van energie vereist is, zorg ervoor dat de machineafschermingen effectief zijn



- In geval van coactiviteit informeer over de aard van je interventie en de risico's



- Markeer en beveilig je werkgebied



- Verlicht voldoende je werkgebied




- Plaats geen gereedschap op de machines of op de grond, gebruik een trolley



- Gebruik altijd het aangepaste gereedschap voor de taak

- Gebruik technische hulpmiddelen om zwaar materiaal op te tillen of te vervoeren; neem zoveel mogelijk ergonomische werkhoudingen



- Noteer altijd de nuttige informatie in het onderhoudsboekje

